


**Telemetriezubehör**

JR DMSS SensorTemperatur -10  
bis 90°C JR03430



JR DMSS SensorTemperatur -10  
bis 150°C JR03437



JR DMSS Sensor Drehzahl JR03431  
Ersatzmagnet für Drehzahlsensor JR03440



JR DMSS Sensor Drehzahl optisch JR03441



JR DMSS Höhe JR03432

JR DMSS GPS JRX3490



JR DMSS TLS1-PWR 80A/18V JR03438



JR DMSS TLS1-BVM  
Spannungssensor bis 6S 4.5-28V JR03444



JR DMSS TLS2-PWR 150A/60V



JR DMSS TLS1-ADP  
Sensoradapter für mehrere JR03439

**Weitere Sensoren folgen in Kürze!**

**Interface für folgende Firmen in Vorbereitung:**

**Powerbox**

**SM Modellbau**

**Jet Cat**